



REDEGØRELSE

Person kravlede op på godstog, ramte køreledningen og omkom.

Generelt

HCLJ sagsnummer: 611-2014-217
Uheldstype: Ulykke
Dato: 27-05-2014
Tidspunkt: 21:44
Uheldskategori: Andet
Infrastrukturforvalter: Banedanmark
Sted: Lunderskov spor 2

Underretning

Jernbaneenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om ulykken d. 27-05-2014 kl. 22:24

Personskade

	Omkomne	Alvorligt kvæstede	Lettere kvæstede
Passagerer:			
Personale:			
Personer i overkørsel:			
Uautoriseret:	1	0	1
Andre:			

Rullende materiel

Jernbanevirksomhed: HectorRail
Kørselskategori: Godstog

Beskrivelse

I Lunderskov spor 2 holdt godstog HG 38862 (HectorRail) for overhaling af andet tog. Godstoget kom fra Padborg og var på vej til Malmø. I en gruppe af flere unge mennesker valgte to personer at krydse stationen ved at kravle op på godstoget. Den ene person kom i kontakt med køreledningen og fik strøm gennem sig. Han faldt ned mellem spor 1 og 2 og lå livløs.

En anden person ydede hjertemassage til den unge mand, og en tredje tilkaldte politiet.

Politi og ambulancepersonalet overtog førstehjælpen på den unge mand, som efterfølgende blev erklæret død.

Spændingen i køreledningen er på 25.000 Volt.

Lokomotivføreren blev, af stationsbestyreren, underrettet om hændelsen og bragte godstoget til standsning i blokafsnittet efter Lunderskov.

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data, er Havarikommissionen nået til den konklusion at yderligere undersøgelser ikke vil lede til rekommandationer af forebyggende karakter, eller vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til lov om jernbane § 21q, har Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.